

Problemon con visor

Escrito por juanffg - 11/05/2010 21:32

Despues de hacerla el rodaje a la fenix decidi ponerle el visor,el visor es un leapers 6-24x50,y empece a centrarlo a unos 15m.Todo iba bien ya empezaba a aproximarse los tiros al centro de la diana y en el acto de cargar se ma escapa el cañon de la mano y se cierra de golpe,cargo disparo y donde fue el balin 50cm alto,corrijo con los cliks del visor y atope me sigue disparando alto.Cual sera el problema, visor cascado,eje del cañon que no creo.

=====

Re: Problemon con visor

Escrito por daniel 14 - 11/05/2010 21:38

O se casco el visor o igual lo que paso es que se desplazo hacia atras

=====

Re: Problemon con visor

Escrito por juanffg - 11/05/2010 21:47

Entonces sera del visor,lo que hice como no me daban los cliks lo calce y conseguí volver ponerlo a tiro,pero lo calce poco y sigo teniendo pocos cliks,igual se desplazo algo la reticula

=====

Re: Problemon con visor

Escrito por lololh - 12/05/2010 14:28

Puede haber doblado el cañón.

¿que Fénix es? ¿Normal de cañón largo?

Suele pasar con esa "maniobra"

=====

Re: Problemon con visor

Escrito por juanffg - 12/05/2010 21:00

La fenix es la normal de cañon largo,me voy ahora mismo a comprobarlo Haber si se ve a simple vista

=====